


Guía de instalación


# PLANNAR 120



[www.coolbox.es](http://www.coolbox.es)


**CoolBox**

## Accesorios (para instalación con procesadores Intel)




- Soporte de montaje x 1
- Chincheta o perno plástico x 4
- Cilindro plástico de fijación x 4


## AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2




**PASO 1:**  
 Aplique una fina capa de grasa térmica sobre la superficie del procesador.  
**Nota:** Si la base del refrigerador cuenta con grasa térmica preaplicada, retire la lámina protectora que la cubre y omita las indicaciones anteriores.



**PASO 2:**  
 Tal y como se muestra en la imagen, coloque el disipador sobre el procesador y enganche el clip vertical en la pestaña del soporte plástico de montaje presente en la placa base.




**PASO 3:**  
 Presione hacia abajo el otro extremo del clip de montaje y enganche el mismo en la correspondiente pestaña del soporte de montaje. Asegúrese de que la base del refrigerador y la superficie del procesador hacen buen contacto




**PASO 4:**  
 Finalice la instalación conectando el cable del ventilador al conector adecuado de la placa base.


## INTEL LGA1156/1155/1150/1151/775




Elija los orificios de montaje apropiados en función del zócalo del procesador.




**PASO 1:**  
 Aplique una fina capa de grasa térmica sobre la superficie del procesador.  
**Nota:** Si la base del refrigerador cuenta con grasa térmica preaplicada, retire la lámina protectora que la cubre y omita las indicaciones anteriores.




**PASO 2:**  
 Coloque el soporte de montaje para procesadores Intel sobre la placa base alineando los orificios del soporte con los de la placa base. Inserte los cilindros de fijación en los orificios del soporte hasta que atraviesen los orificios de la placa base.




**PASO 3:**  
 Inserte una chincheta plástica en el orificio de cada cilindro de fijación y presione para asegurar el conjunto.



**PASO 4:**  
 Tal y como se muestra en la imagen, coloque el disipador sobre el procesador y enganche el clip vertical en la pestaña del soporte plástico de montaje presente en la placa base.



**PASO 5:**  
 Presione hacia abajo el otro extremo del clip de montaje y enganche el mismo en la correspondiente pestaña del soporte de montaje. Asegúrese de que la base del refrigerador y la superficie del procesador hacen buen contacto.



**PASO 6:**  
 Finalice la instalación conectando el cable del ventilador al conector adecuado de la placa base.